

Дата выпуска/ Issue Date: 23-05-2014

Номер/ Issue No: 021-14-WSB



ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если

- Неблагоприятные погодные условия
- Отсутствие ограничителя двери контейнера

This Might Happen to you: If

- Unfavourable weather conditions
- No restrainer on container door

Описание происшествия

Во время обеденного перерыва рабочий направлялся в сторону столовой вдоль контейнеров. Обходя офис-контейнер контроля качества, он собирался повернуть в северном направлении, где находится столовая. Проходя возле контейнера для хранения материалов, дверь контейнера внезапно открылась и ударила работника. Работник упал и потерял сознание, в момент удара двое работников увидели случившееся и подбежали, после сообщили инспектору по ТБ. Была оказана первая доврачебная помощь фельдшера. После чего он был доставлен в мед. пункт завода.

Incident Description

During lunch break an employee headed for the canteen along the containers. Going around QA/QC site-office container he was about to turn and move to the North where canteen is situated. As he was passing by a cargo container he was struck by the door blown open suddenly. The employee collapsed and lost consciousness, a moment later 2 witnesses ran towards him, they reported the case to Safety Engineer. A paramedic administered first aid. Then the victim was taken to Plant aid post.

Что привело к происшествию

- Установленная ручка на дверях контейнера не соответствовала дизайну (неудобна и расположена низко), что послужило не удержанию двери контейнера.
- По стандарту для дверей контейнера не предусмотрены ограничители двери, из-за чего дверь подхватило ветром и открыло настежь.
- Работник попадает в радиус размаха двери из-за близкого расположения двух контейнеров. При установлении временного офиса контейнера не были предусмотрены варианты свободного и безопасного прохода.

What Went Wrong

- Container door handle does not meet design requirements (inconvenient, low positioned).
- By standard, restrainers are not envisaged for container doors which resulted in door blown open wide by the wind.
- Due to close proximity of 2 containers employee falls within the door swing radius. No easy and safe access was provided during installation of temporary site-office container.

Выводы/План действий

Для предупреждения повторения подобного происшествия в будущем, необходимо:

- Установить ручки с внутренней и с наружной стороны, соответствующие дизайну на дверях контейнеров частого использования.
- Установить ограничители на дверях контейнеров частого использования.
- Рассмотреть различные удобные варианты места расположения офис-вагончиков для свободного и безопасного прохода человека между ними.

Lessons Learned /Action Plan

To prevent re-occurrence of this incident in the future the following actions should be taken:

- Install handles meeting design requirements on both sides of the frequently used container doors.
- Install door restrainers on frequently used containers.
- Consider options of positioning site-office containers for easy and safe access of personnel.

SUPERVISORS/IN CHARGES OF OUR COMPANY AT VARIOUS WORK SITES ARE REQUESTED TO INCLUDE THIS BULLETIN IN THEIR WEEKLY MEETINGS AND THUS PROMOTE A SAFE WORKING CULTURE AMONG OUR WORK FORCE!

Супервайзерам и руководителям нашей компании, работающих на различных объектах.

Просим вас добавить этот бюллетень в ваши еженедельные собрания по Технике Безопасности, что бы таким образом повысить совершенствование техники безопасности в работе среди наших работников!

Remember – Safety First!!!
Помните – Безопасность прежде всего!!!