

- Safety was not ensured by personnel involved in rescue operations (respirators were not used)

Выводы/План действий

- Официально классифицировать приемные бункера как замкнутые объемы, для работы в котором требуется полное следование инструкциям по получению нарядов-допусков.
- Разработать и ознакомить персонал с Аварийно-спасательным планом при работе в замкнутом объеме.
- Установить предупредительные знаки над зоной бункеров.
- Провести специальное обучение отображающий новый вид опасности для данного объекта со всеми операторами и работниками техобслуживания для возобновления работ.
- Проводить постоянный отбор воздуха внутри и вокруг бункера, чтобы определить есть ли другие зоны опасности.
- Установить стационарные датчики на всех участках пункта приемки продукции

Lessons Learned /Action Plan

- Develop and communicate to personnel Confined Space Rescue Plan
- Put warning signs above the bunker area
- Conduct special training sessions with operational and maintenance personnel representing new hazard at this facility prior to continue work.
- Conduct ongoing gas monitoring in and around the bunker to determine if there is any additional hazard areas.
- Install stationary monitoring sensors at all areas of product receiving station

SUPERVISORS/IN CHARGES OF OUR COMPANY AT VARIOUS WORK SITES ARE REQUESTED TO INCLUDE THIS BULLETIN IN THEIR WEEKLY MEETINGS AND THUS PROMOTE A SAFE WORKING CULTURE AMONG OUR WORK FORCE!

Супервайзерам и руководителям нашей компании, работающих на различных объектах. Просим вас добавить этот бюллетень в ваши еженедельные собрания по Технике Безопасности, что бы таким образом повысить совершенствование техники безопасности в работе среди наших работников!

Remember – Safety First!!!
Помните – Безопасность прежде всего!!!