

NDTS МЕТОД СТАНДАРТНОГО КОНТРОЛЯ

МЕТОД СТАНДАРТНОГО КОНТРОЛЯ

Радиографический Контроль (RT)

Стандартная Радиография – это неразрушающий вид контроля, использующий рентген и гамма-луч для обнаружения внутренних дефектов, измерения толщины стенок и обнаружения коррозии. Вместе с RT материал подвергается воздействию однородного луча радиоактивного изотопа или Рентгеновской трубки, в то время как негативная пленка размещена позади исследуемого материала.

После проявления пленки дефекты материала (различия в плотности) выявляются по степени затемнённости.

Критерии приемки определяют существенность дефекта.

Высококвалифицированный технический персонал и оборудование NDTs соответствуют всем радиографическим нормам РК.

NDTS имеет десятки лет опыта работы в выполнении осмотра трубопроводов. Наши процедуры соответствуют техническим требованиям стандартного контроля

Мы гарантируем ускорение процесса сварочного ремонта посредством обеспечения сварщиков быстрым и точным управлением процесса обратной связи, полученным в результате наших инспекционных исследований.

