

NDTS МЕТОД СТАНДАРТНОГО КОНТРОЛЯ

МЕТОД СТАНДАРТНОГО КОНТРОЛЯ

Радиографический Контроль (RT)

(Безопасное расстояние)

NDTS представил Казахстану Радиографию на минимально безопасном расстоянии в начале 2006 года. Стандартная радиография обеспечивает высокое качество контроля, эффективность затрат, возможность постоянной регистрации данных посредством простого управления и мобильности. Однако использование ограничено неминуемыми рисками, связанными с использованием радиации и необходимостью установки контроля над управляемой областью во время процесса. Данная проблема решена с помощью системы 'Уменьшенной Контролируемой Области Радиографии' (SCAR). SCAR установил прецедент для более безопасной работы в промышленности.

В 2011 году NDTS ввел радиографическую систему GammaSafe в Казахстане. GammaSafe вместе с источником Селен-75 разработан для уменьшения "безопасного рабочего расстояния", таким образом, обеспечивая сокращение производственных потерь и простоев.

Высококвалифицированный технический персонал и оборудование NDTS соответствуют всем радиографическим нормам РК.

